




PREFEITURA DE  
HORIZONTE



ANEXO IV  
RELATÓRIOS DE VISTORIA E FOTOGRÁFICO





## **RELATÓRIO DE VISTORIA**

### **PRELIMINARES**

Consoante a solicitação do Senhor Antônio Clodoaldo Batista Cruz, Secretário de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária do Município de Horizonte, a presente vistoria tem por finalidade constatar as características e condições físicas do Abatedouro Público de Horizonte Natalício Alves de Lima, localizado na Rua Luiz Mata Pereira, Nº 950, no Bairro Buenos Aires, em Horizonte/CE.

### **DILIGÊNCIA**

O local foi vistoriado no dia 10 de maio de 2019, a fim de coligir todos os dados técnicos necessários para a elaboração do presente relatório, com o auxílio do engenheiro Civil Carlos Artur Carneiro Pinheiro, Engenheiro Civil da sala técnica da secretaria De Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária do Município de Horizonte.

### **ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS**

Consoante os procedimentos técnicos recomendados para as vistorias do gênero, foram adotadas as seguintes medidas:

- Determinação das características do estabelecimento motivo;
- Vistoria (constatação) das condições da fachada do estabelecimento;
- Vistoria das áreas externas e internas do matadouro;
- Execução das tomadas fotográficas gerais e de detalhes, através de câmera fotográfica;
- Preparação dos quadros fotográficos, com legendas e assinalamentos,
- Preparação dos anexos com planta baixa e mapas local;
- Coordenação de todos os dados técnicos apurados;
- Redação e Montagem do relatório técnico.

### **VISTORIA**

#### **I LOCAL**

#### **LOGRADOURO**

- Rua Luiz Mata Pereira, Nº 950.

  
Antônio Clodoaldo Batista Cruz  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO, MEIO AMBIENTE E  
AGROPECUÁRIA.  
PORTARIA Nº 103/2018



**PREFEITURA DE  
HORIZONTE**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO, MEIO AMBIENTE E  
AGROPECUÁRIA**



## **BAIRROS**

- Buenos aires.

## **MUNICÍPIO**

- Horizonte-Ceará.

## **II) CARACTERÍSTICA DA REGIÃO**

### **ASPECTOS FISICOS E CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

- Topografia com suave desnível (declive);
- Meio Urbano com baixo tráfego de veículos.

### **MELHORAMENTOS PUBLICOS**

- Rede de Água;
- Fossa séptica (esgoto);
- Rede de Energia elétrica;
- Rede de internet.

### **SISTEMA VIÁRIO**

- Pavimentação em pedra tosca;
- Vias de acesso com iluminação pública.

### **EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMUNITARIOS**

- Coleta de Lixo;
- Limpeza de vias públicas.

## **III) CARACTERÍSTICAS DO ABATEDOURO PUBLICO DE HORIZONTE NATALICIO ALVES DE LIMA**


### **TIPO DO IMÓVEL**

- Edificações para fins especiais (abatedouro de bovinos e suínos).

### **TIPO DO TERRENO**

- Formato trapezoidal;

  
Antônio Cleonildo Batista C.  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO, MEIO AMBIENTE E  
AGROPECUÁRIA  
PORTARIA Nº 103/2018



- Terreno com declive.

### **TIPO DE EDIFICAÇÃO**

Térreo composto de 5 edificações (Salgueiro, Edificação Matadouro, Vestiários e sanitários, Administração Fiscal, Caldeira/Fornalha). Além disso, há ainda os seguintes ambientes: Currais de matança, Curral de chegada e Seleção, Curral de observação, Pocilga de matança e pocilga de chegada.

### **IDADE DA EDIFICAÇÃO**

- 10 ANOS.


### **TIPO DE PADRÃO CONSTRUTIVO**

- Padrão Normal.

### **ESPECIFICAÇÃO BÁSICA E EQUIPAMENTOS**

- Fachada e guarita em pintura hidrator;
- Fechamento das paredes em alvenaria convencional;
- Revestimento das paredes com argamassa pintada a látex;
- Esquadrias de madeira;
- Peitoril em mármore;
- Portas e janelas de madeira;
- Portas e janelas de alumínio e de ferro (Edificação Matadouro);
- Instalações elétricas e hidráulicas embutidas;
- Piso industrial e piso com revestimento cerâmico nos ambientes internos;
- Áreas frias com pisos e paredes com revestimento cerâmico;
- Cobertura com caibros, ripas, terças e telhas canal;
- Forro lambri de PVC (“Edificação Matadouro”);
- Calçada em piso cimentado;
- Vias de acesso às edificações com pavimentação em pedra tosca;
- Portão de ferro da entrada.

  
Antônio Cleideildo Barros  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO, MEIO AMBIENTE E  
AGROPECUÁRIA.  
PORTARIA Nº 103/2018



#### **IV) CONDIÇÕES FÍSCAS E DE UTILIZAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO DE HORIZONTE NATALÍCIO ALVES DE LIMA**

As vistorias, realizadas nas edificações do referido abatedouro, comprovou que o mesmo continua em funcionamento. O abatedouro encontra-se em condições precárias de manutenção e conservação, tornando-o inapto para funcionamento. As observações realizadas “in loco” revelaram:

##### **FACHADAS E GUARITA**

- Presença de manchas na pintura da fachada e da guarita;
- Portão de ferro da entrada apresentando corrosão;
- Presença de manchas na pintura das portas e janelas;
- Instalações elétricas danificadas (inclusive luminárias danificadas);
- Telhas afastadas;
- Cabos elétricos expostos no madeiramento da coberta.

##### **AMBIENTE EXTERNO (CIRCULAÇÃO)**

- Necessidade de serviços de capinação;
- Meio fio desalinhado na via de entrada ao estabelecimento;

##### **ADMINISTRAÇÃO FISCAL**

- Desprendimento de reboco e de pintura;
- Presença de manchas no piso industrial;
- Presença de manchas na pintura látex das paredes internas;
- Luminárias danificadas;
- Telhas afastadas;
- Janela quebrada;
- Fechaduras das portas danificadas;
- Presença de manchas na pintura das portas e janelas;
- Torneira de lavatório danificada;
- Fissura em alvenaria;

  
Antônio Clodaldo Batista Cruz  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO, MEIO AMBIENTE E  
AGROPECUÁRIA.  
PORTARIA Nº 103/2018



- Ausência de Pia;
- Presença de manchas no interruptor.

### **VESTIÁRIO E SANITÁRIOS**

- Presença de manchas na pintura das portas e janelas;
- Telhas afastadas;
- Quantidade insuficiente de vaso sanitário;
- Vasos sanitários sem assento;
- Ausência de chuveiro (Substituído por uma torneira);
- Ausência de ralos;
- Presença de manchas no revestimento cerâmico dos pisos e das paredes e piso cimentado (calçadas);
- Ausência de canopla do registro de pressão;
- Cerâmica do piso quebrado;
- Interruptores danificados.

### **EDIFICAÇÃO DO MATADOURO**

- Portas de ferro com presença de manchas na pintura;
- Parede com presença de manchas na pintura látex;
- Desprendimento do reboco e da pintura;
- Azulejo quebrado (parede interna);
- Alagamento na expedição;
- Porta de alumínio apresentando manchas esverdeadas;
- Piso industrial apresentando manchas;
- Forro lambri de PVC danificado;
- Telhas afastadas;
- Guarda corpo apresentando corrosão.

### **CALDEIRA/FORNALHA**

  
Antônio Cláudio Batista Cruz  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO, MEIO AMBIENTE E  
AGROPECUÁRIA,  
PORTARIA Nº 103/2018



- Piso cimentado apresentando fissuras e manchas;
- Presença de manchas na pintura das paredes;
- Telhas afastadas;
- Luminária sem lâmpada;
- Instalação elétrica obsoleta.

**POCILGA DE CHEGADA/POCILGA DE MATANÇA**

- Piso de alta resistência (industrial) com presença de trincas e manchas;
- Revestimento cerâmico das paredes com presença de manchas;
- Revestimento cerâmico das paredes quebrado;
- Gradil em ferro danificado.

**CURRAL DE MATANÇA, CURRAL DE CHEGADA E SELEÇÃO E CURRAL DE OBSERVAÇÃO**

- Madeiramento de cerca apresentando manchas;
- Necessidade de serviço de capinação.

**SALGADEIRO**

- Presença de manchas na pintura das portas;
- Desprendimento de pintura;
- Alvenaria de embasamento aparente (calçada);
- Necessidade de serviço de capinação;
- Telhas afastadas.

**V) CONCLUSÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DA EDIFICAÇÃO**

Após as informações apresentadas, é possível constatar que a presente edificação não apresenta condições de funcionamento e necessita urgentemente de reforma e manutenção.



Carlos Artur Carneiro Pinheiro



PREFEITURA DE HORIZONTE

HORIZONTE - CE

MATADOURO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA DE HORIZONTE

168

✓

OBJETO: APRESENTAÇÃO DE FOTOS - JUNHO -2019




FOTO Nº FRENTE - MURO DE ENTRADA ABATEDOURO

1 VISTA



FOTO Nº VISTA RUA LATERAL E ENTRADA

2 VISTA



FOTO Nº VISTA PISO JARDIM

3



FOTO Nº VISTA VESTIÁRIO E SANITÁRIOS

4



FOTO Nº VISTA CONSTRUÇÃO CÂMARA FRIGORÍFICA

5



FOTO Nº VISTA CONSTRUÇÃO CÂMARA FRIGORÍFICA

6

Antônio Cláudio Batista  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO, MEIO AMBIENTE E  
AGROPECUÁRIA,  
PORTARIA Nº 103/2018



PREFEITURA DE HORIZONTE

HORIZONTE - CE

MATADOURO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA DE HORIZONTE

OBJETO: APRESENTAÇÃO DE FOTOS - JUNHO -2019

269




FOTO Nº	VISTA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA
7	SEM COBERTURA



FOTO Nº	VISTA SALA VETERINARIO
8	



FOTO Nº	VISTA QGBT SALA VETERINARIO
9	



FOTO Nº	VISTA W.C SALA VETERINARIO
10	




FOTO Nº	VISTA ENTRADA EXPEDIÇÃO
11	PISO CIMENTADO



FOTO Nº	VISTA SALA DE MATANÇA
12	

Antônio Cláudio Batista Cr  
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA  
 URBANISMO, MEIO AMBIENTE E  
 AGROPECUÁRIA,  
 PORTARIA Nº 103/2018



PREFEITURA DE HORIZONTE

HORIZONTE - CE

MATADOURO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA DE HORIZONTE

OBJETO: APRESENTAÇÃO DE FOTOS - JUNHO -2019

170

P




FOTO Nº VISTA BOX ATORDOAMENTO

13



FOTO Nº VISTA SAÍDA AR COMPRIMIDO PISTOLA DE ATORDOAMENTO

14

EQUIPAMENTO DANIFICADO



FOTO Nº VISTA BOX SANGRIA

15



FOTO Nº VISTA MATERIAL USADO NA CALDEIRA

16



FOTO Nº VISTA CALDEIRA

17




FOTO Nº VISTA CALDEIRA

18

Antônio Clodoaldo Batista Cru:  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO, MEIO AMBIENTE E  
AGROPECUÁRIA,  
PORTARIA Nº 103/2018



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

HORIZONTE - CE

MATADOURO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

OBJETO: APRESENTAÇÃO DE FOTOS - JUNHO -2019

172  
✓



FOTO Nº	VISTA CANALEDA QUE LEVA OS RESÍDUOS DA MATANÇA PARA O SUMIDOURO
19	



FOTO Nº	VISTA CX DE PASSAGEM RESÍDUOS DA LIMPEZA SUMIDOURO CHEIO
20	



FOTO Nº	VISTA CONTAINER DE COLETA DOS RESÍDUOS
21	



FOTO Nº	VISTA CURRAL
22	



FOTO Nº	RAMPA DE MATANÇA
23	



FOTO Nº	VISTA COMPRESSOR CÂMARA FRIA
24	

Antônio Clodoaldo Batista Cruz  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO, MEIO AMBIENTE E  
AGROPECUÁRIA,  
PORTARIA Nº 103/2018



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

HORIZONTE - CE

MATADOURO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

OBJETO: APRESENTAÇÃO DE FOTOS - JUNHO -2019

172  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA



FOTO Nº VISTA LATERAL CÂMARA FRIA

19



FOTO Nº VISTA RESEVATÓRIO

20



FOTO Nº VISTA DE FRENTE SALGADEIRAS

21



FOTO Nº VISTA LATERAL SALGADEIRAS

22




FOTO Nº VISTA INTERNA SALGADEIRA

23




FOTO Nº VISTA POCILGA

24



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

HORIZONTE - CE

MATADOURO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA DE  
HORIZONTE

173

OBJETO: APRESENTAÇÃO DE FOTOS - JUNHO -2019



FOTO Nº	VISTA DE TRAZ POCILGA E CURRAL
23	




FOTO Nº	VISTA DE TRAZ MATADOURO
24	

  
 Rômulo Cláudio Batista Cruz  
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
 URBANISMO, MEIO AMBIENTE E  
 AGROPECUÁRIA.  
 PORTARIA Nº 103/2018

✓