	72	Há rampa nos casos de desníveis maiores que 2 cm em rota acessível?			X				6.1 6.1.1.2 6.3.4.1		
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?			X				6.3.5		
CORREDORES	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?			X				6.11.1		
CORREDORES	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?			X				6.11.1		
CORREDORES	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			X				6.11.1		
CORREDORES	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?			X				6.11.1		
CORREDORES	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?			X				6.11.1.2		
CORREDORES	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?			X				6.11.1.2		
	80	As passagens possuem informação visual, associada à sinalização tátil ou sonora?			X				5.4.1		
	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?			X				5.2.8.1		
	82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?			X				5.2.8.1		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 731

ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência, há área de resgate, para cada escada e elevador de emergência, com no mínimo um espaço reservado a P.C.R. por pavimento?			X				6.4.4		
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?			X				5.5.1		
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			X				6.6.2.5		
	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			X				6.8.3		
	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			X				6.6.3 6.9.5		
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)			X				6.9.2.1		
	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades?			X				6.9.2.1; 4.6.5		
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			X				6.9.4		
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?			X				6.9.4.1		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PASTINA
132

	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?			X				6.6.2 6.6.4		
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?			X				6.8.7 6.8.8		
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o mesmo comprimento da largura?			X				6.6.4 6.8.3		
RAMPAS E ESCADAS	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m a inclinação é de 5% e?			X				6.6.2.1		
	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25% e?			X				6.6.2.1		
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?			X				6.6.2.1		
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?			X				6.8.2		
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?			X				6.8.2		
	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?			X				6.8.4		
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?			X				5.5.1.3		
	102	Há sinalização visual de degraus isolados?			X				5.4.4		
	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			X				6.10.3.1		
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			X				6.10.3.2		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 733

PLATAFORMAS E ELEVADORES	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			X				6.10.4.2		
	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			X				6.10.1		
	107	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			X				ABNT NBR NM 313		
	108	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?			X				6.11.2.4		
	109	A cor do piso da cabine contrasta com o da circulação?			X				ABNT NBR NM 313		
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)			X				6.10.1, 6.10.4.4		
	110-A	Possui sinalização cromo diferenciada junto à plataforma inclinada?			X				6.10.4.4		
	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			X				6.10.1		
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			X				ABNT NBR NM 313		
	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			X				ABNT NBR NM 313		
	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			X				ABNT NBR NM 313		
	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			X				ABNT NBR NM 313		
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			X				ABNT NBR NM 313		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
734
PARINA

PLATAFORMAS E ELEVADORES	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			X				5.4.5.2		
PORTAS E JANELAS	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			X				6.11.2.4		
	119	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			X				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1		
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas possui vão livre de 0,80 m de largura?			X				6.11.2.4		
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?			X				6.11.2		
	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?			X				6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1		
	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?			X				6.11.2.2		
	124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?			X				6.11.2.2 6.11.2.3		
	125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo informando o ambiente?			X				5.4.1		
	126	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			X				5.4.1		

	127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instalados entre 0.80 m e 1.10 m do piso?			X				6.11.2.6		
	128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?			X				6.11.3		
	129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0.60 m e 1.20 m do piso?			X				6.11.3		
GERAL	130	Existe sanitario acessivel com entrada independente dos sanitários coletivos, de acordo com o uso da edificação?			X				7.4.3		
	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estavel, não trepidante, e antiderrapante estando seca ou molhadas?			X				6.3.2 6.3.4		
	132	Pelo menos 5% das peças sanitarias é destinado a sanitário acessivel com entrada independente, sendo no mínimo um?			X				7.4.3		
	133	O sanitario acessivel ou boxe sanitario acessivel possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1.50 m)?			X				7.5.a)		
	134	Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergencia (alarme sonoro e visual) acionado através de pressão ou alavanca, instalado a 40 cm do piso e com cor contrastante?			X				5.6.4.1		
	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0.60m a 1.00 m do piso?			X				4.6.9		
PORTAS	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0.80 m de largura e 2.10 m de altura?			X				6.11.2.4		
	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura e para o lado externo do sanitario ou boxe acessivel?			X				7.5.f)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 736

	138	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			X				6.11.2.4 6.11.2.12; 10.11.1		
	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado no lado oposto da abertura da porta e alinhado com a maçaneta tipo alavanca?			X				6.11.2.7 Figura 84 7.11.5		
	140	Há sinalização visual no centro da porta (exceto tátil) e sinalização complementar (tátil e/ou sonora) na parede ao lado da maçaneta, no lado externo, com altura entre 1,20m e 1,60m em plano vertical ou altura entre 0,90m e 1,20m em plano inclinado, informando o ambiente?			X				5.4.1		
BACIA SANITÁRIA	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?			X				7.5		
	143	A bacia possui altura entre 0,43 m e 0,45 m, sem o assento, e, no máximo, 46 cm de altura com assento?			X				7.7.2.1		
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?			X				7.7.2.1		
	145	Há barras de apoio horizontal com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e a 0,50m da borda frontal da bacia?			X				7.7.2.2 Figuras 103 e 104		
	145-A	Há barra de apoio vertical com comprimento mínimo de 0,70 m, fixada na parede lateral da bacia sanitária, distando 0,85 m do piso acabado e a 0,30 m da borda frontal da bacia?			X				7.8 (figura 113)		
	146	O acionamento da válvula de descarga esta a no máximo 1,00 m do piso?			X				7.7.3.1		
	147	No caso de caixa acoplada, a barra de apoio horizontal fixada na parede de fundo possui altura máxima de 0,80 m?			X				7.7.2.3.3		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
737
BAHIA

	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?			X				7.7.3.2		
LAVATÓRIO	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?			X				7.5.d) Figura 98		
	150	Nos banheiros coletivos há pelo menos 1 lavatório, quando instalado em bancada, com altura superior da cuba entre 78 e 80 cm, e			X				7.10.3		
		com altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?			X						
	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?			X				7.8.1 Figuras 113 e 114		
	152	As torneiras, dos lavatórios acessíveis, são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?			X				7.8.2		
	152-A	Existe área de aproximação frontal para P.C.R. com dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m?			X				7.7.2.2 7.7.2.3 figuras 106 a 108 7.7.2.4		
MICTÓRIO	153	Existe área de aproximação frontal para P.M.R. com diâmetro mínimo de 60 cm?			X				7.10.4		
	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é entre 0,60 m e 0,65 m?			X				7.10.4.3		
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?			X				7.10.4.3		
	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			X				7.10.4.3		

PÁGINA 738

ACESSÓRIOS	157	Se existir ducha higiênica, está instalada ao lado da bacia sanitária e dentro do alcance manual de uma pessoa sentada?			X				7.5. m) Figura 14		
	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			X				7.11.1		
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo,			X				7.11.1		

		a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?									
	160	Se existir, a papeleira embutida está com altura de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?			X				7.11.2		
	161	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?			X				7.11.2		
	161-A	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m e está instalado a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			X				7.11.7.11.3 7.11.4		
	162	Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X				7.11.3 7.11.4		
BOXE DE CHUVEIRO	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro acessível são de 0,90 m x 0,95 m?			X				7.12.1.2		
	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?			X				7.12.1.1		
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?			X				7.12.2 Figura 126		
	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?			X				7.12.3 Figura 126.b)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 139

	167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?			X				7.12.3 Figura 126 a)		
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?			X				7.12.4		

BANHEIRA	169	Há área de transferência lateral à banheira com dimensões mínimas de 0,80m x 1,20m?			X				7.13.2 Figuras 127 e 128		
BANHEIRA	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?			X				7.13.2.1		
BANHEIRA	171	O acionamento do comando da banheira está a uma altura de 0,80 m do piso acabado?			X				7.13.2.3		
BANHEIRA	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?			X				7.13.2.4 Figura 129		
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?			X				7.3.1		
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	174	Existe vestiário acessível com entrada independente?			X				7.4.2		
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			X				7.12.4		
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?			X				7.4.5		
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	178	Os sanitários, banheiro e vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) acionado através de pressão ou alavanca, instalado a 40 cm do piso e com cor contrastante?			X				5.6.4.1		
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?			X				4.6.9		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
240
PÁGINA

	180	A sinalização visual esta associada à sinalização tatil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			X				5.4.1		
	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m			X				6.11.2.4		
		de largura e 2,10 m de altura?									
	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado no lado oposto da abertura da porta e alinhado a maçaneta tipo alavanca?			X				6.11.2.7 Figura 84 7.11.5		
	183	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			X				6.11.2.4, 6.11.2.12; 10.11.1		
CABINES	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?			X				7.14.1		
	185	Nas cabinas acessíveis, há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na parede da cabeceira a 0,30 m da parede lateral, e na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira, ambas a 0,75 m de altura do piso acabado?			X				7.14.1		
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m em locais de pratica esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?			X				7.14.1, 10.11.1		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA

	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado no lado oposto da abertura da porta e alinhado a maçaneta tipo alavanca?			X				7.5.f) Figura 84		
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			X				7.14.1		
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?			X				7.14.2		
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?			X				7.14.2 Figura 131		
ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?			X				7.14.3		
	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,80 m e 1,20 m?			X				7.14.3		
	193	As prateleiras possuem profundidade que atendem às faixas de alcance manual e visual de pessoa em cadeira de rodas?			X				7.14.3 4.6.2 Figura 14		
	194	As áreas de varredura das portas dos armários permitem área de circulação mínima de 0,90 m?			X				7.14.3		
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X				7.14.5		
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?			X				7.14.5		
	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?			X				4.3.3 8.1		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 74

MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?			X				8.9.1		
	199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os			X				5.3.2 Figuras 31 e 32, 5.3.5.1		
		símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?							Figuras 35 a 39		
	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% e com no mínimo um)?			X				10.19		
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?			X				4.7		
	202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?			X				4.3.3		
	203	Há MR (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?			X				8.9.3		
	204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?			X				4.3		
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?			X				9.3.1.3		
	206	As mesas ou superfícies de trabalho permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			X				9.3.1.4		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 27

TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?			X				8.2.1.2		
	208	A sinalização informativa referente as linhas disponíveis nos pontos de ônibus utiliza pelo menos duas formas (visual, sonora e ou tátil)?			X				8.2.1.3 5.2.7		
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?			X				8.3.2		
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?			X				8.3.1 8.1		
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?			X				8.4.2		
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada ?			X				8.4.2		
	213	Em frente a cabina há espaço para rotação de 180º de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?			X				8.4.2		
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm e niveladas em relação ao piso adjacente?			X				8.8.3		
	215	O balcão de atendimento e ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?			X				9.2.1.1		

BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU	216	Os balcões de atendimento e ou informações acessíveis garantem um espaço de M.R frontal, e uma área de circulação adjacente que permita raio de giro de 180°?			X				9.2.1.2		
AUTO-ATENDIMENTO	218	O balcão de atendimento acessível possui superfície com largura mínima de 0,90 m, altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m e altura livre mínima de 0,73 m, com profundidade livre mínima de 0,30 m?			X				9.2.1.4		
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?			X				9.2.3.4		
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?			X				5.3.2.2		
	222	As máquinas de autoatendimento estão localizadas em área de piso nivelado e sem obstruções?			X				9.4.3.2		
	223	Pelo menos uma máquina de autoatendimento possui um M. R. para aproximação frontal e alcance visual frontal ou lateral, que atenda ao P.C.R.?			X				9.4.3.4		
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade máxima de 0,30 m em relação à face frontal externa da máquina de autoatendimento?			X				9.4.3.5		
	225	A máquina de autoatendimento acessível apresenta instruções, informações visuais e auditivas ou táteis dentro do alcance visual do P.C.R.?			X				9.4.3.8		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
745
PÁGINA

BEBEDOUROS	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?			X				8.5.1.2		
	228	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m e está garantido um M.R. para aproximação frontal de P.C.R.?			X				8.5.1.3		
	230	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			X				8.5.2		
	231	Para os modelos de bebedouros tipo garrafão, filtro, etc., o acionamento e fixa de manuseio dos copos estão posicionados a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado, e permitem uma aproximação lateral de P.C.R.?			X				8.5.2		

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandataria / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandataria verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R$ 5 milhões

N/A - Não se aplica; s-sim; n-não

Paulo Magno Nobre Brilhante
Paulo Magno Nobre Brilhante
Superintendente de Obras, Edificações e Urbanismo - Engenheiro Civil
CREA-CE 359061

Ricardo Dantas Sampaio
Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Recursos Hídricos.
CPF: 357.[illegible].383-00
Portaria N[illegible]011/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, **PAULO MAGNO NOBRE BRILHANTE RNP Nº 062065617-4**, **DECLARO**, na qualidade de representante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CNPJ 23.555.196/0001-86**, Responsável Pela Análise de Acessibilidade (PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES), vinculado ao convênio de nº **953670/2023**, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 18/2023, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Horizonte - CE, 04 de junho de 2024

Paulo Magno Nobre Brilhante

PAULO MAGNO NOBRE BRILHANTE
Engª Civil
RNP Nº 062065617-4

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, obras públicas e Recursos Hídricos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA

CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, NOS DISTRITOS: ANINGAS, DOURADO E QUEIMADAS, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
PÁGINA 148

ammah

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DILA

N° 002.06.2025

A Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte - AMMAH, representada por seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, especificamente fundamentado nos parâmetros estabelecidos na Seção IV, Art 8° § 1 da Resolução Estadual do Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA, n° 02/2019, de 11 de abril de 2019, expede a **ISENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL**, nos seguintes termos:

RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE HORIZONTE**

CNPJ N° **23.555.196/0001- 86**

ENDEREÇO: **Av. Presidente Castelo Branco, n° 5.100, Centro de Horizonte – CE**

CEP **62.880-001**

ATIVIDADE: **Serviços de perfuração de poços tubulares profundos**

PROCESSO **022.06.2025**

Declaramos para os devidos fins que o **MUNICÍPIO DE HORIZONTE**, formalizada pela pessoa jurídica supracitada está **ISENTA** de licenciamento ambiental referente aos serviços de perfuração de poços tubulares profundos em diversos prédios dos distritos de Queimadas, Dourado e Aningas no município de Horizonte. As referidas obras serão realizadas em diversos prédios situados nos endereços listados a seguir:

1. EMEF Manoel Felipe dos Santos, Rua Elias Bento Ferreira, n° 1976, Jordão, Horizonte - CE.
2. EMEF Fernado Augusto Nogueira, Rua Fernando Augusto, n°697, Queimadas, Horizonte - CE
3. EMEF Olimpio Nogueira Lopes, Rua Raimundo Lopes, n°26, Queimadas, Horizonte - CE.
4. CEI Maria José Alves da Silva, Rua Maria José Nogueira, n°2245, Queimadas, Horizonte - CE
5. PSF Maria Hedernele de Almeida, Rua José Marcelo de Sousa, n°1644, Planalto da Galiléia, Horizonte - CE
6. PSF Alice Lima Barbosa, Rua Francisca Ramalho, n°309, Alto do Estrela, Horizonte – CE
7. PSF Maria do Carmo Nogueira, Rua Maria José Nogueira, n° 1695, Queimadas, Horizonte – CE

750
PÁGINA

8. Novo PSF Queimadas, Rua Maria José Nogueira, S/N, Queimadas, Horizonte – CE.
9. CRAS Quilombolas, Rua Chagas Bento, nº 53 Queimadas, Horizonte – CE.
10. Balneário Aningas, Rua José Acelino de Menezes, Aningas, Horizonte - CE.
11. EMEF Maria Teodora E. da Costa, Rua Milton Figueiredo, nº290, Alto do Estrela, Horizonte - CE.
12. CEI Pedro Nogueira de Queiroz, Rua Milton Figueiredo, nº350, Alto do Estrela, Horizonte - CE.
13. Novo CRAS Queimadas, Rua Manoel Mundica, S/N, Queimadas, Horizonte – CE.
14. Nova praça da Queimadas, Rua Manoel Manduca, S/N, Queimadas, Horizonte - CE.
15. Novo Campo Cajueiro da Malhada, Rua Milton Figueiredo, Alto do Estrela, Horizonte – CE, correspondentes às seguintes coordenadas geográficas:

P1 – X553334.39 Y9545553.49 Z 0.00;
P2 – X554924.64 Y9543233.60 Z 0.00;
P3 – X556244.89 Y9542520.62 Z 0.00;
P4 – X555725.53 Y9542981.99 Z 0.00;
P5 – X553339.54 Y9544772.83 Z 0.00;
P6 – X557113.22 Y9543015.69 Z 0.00;
P7 – X556017.48 Y9542675.48 Z 0.00;
P8 – X555766.26 Y9542974.52 Z 0.00;
P9 – X555650.24 Y9542642.52 Z 0.00;
P10 – X566144.25 Y9545488.54 Z 0.00;
P11 – X557131.91 Y9542939.23 Z 0.00;
P12 – X557138.18 Y9542284.18 Z 0.00;
P13 – X555815.54 Y9543014.64 Z 0.00;
P14 – X555744.90 Y9542997.86 Z 0.00;
P15 – X556636.80 Y9543532.56 Z 0.00

Conforme a Resolução Estadual do Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA, nº 02, de 11 de abril de 2019 que dispõe sobre o licenciamento ambiental, das intervenções de impacto local e das diretrizes para a emissão da declaração de atividade isenta de licença ambiental.

O declarante se responsabiliza pelas informações prestadas, estando ciente de que, em caso de